Sot & Ventilationstjänst AB

Västra Ringvägen 14
722 11 Västerås

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2016-10-26

Diarienummer
27903.000-23432-1-1

Utfärdare
Sot & Ventilationstjänst AB

Västra Ringvägen 14
722 11 Västerås
021-130283

Adressat
Tengström Mattiaz
Gitarrvägen 6
725 94 Västerås

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Lycksta 6:50	Forsberg Anniqa Gitarrvägen 6 725 94 Västerås	Forsberg Anniqa Gitarrvägen 6 725 94 Västerås
Fastighetsadress Gitarrvägen 6		
Kontrolldatum 2016-10-26		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin	Contura 520 T	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
		312 veckor	2015-10-16

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Premodul 150 mm	Skorsten 2

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☑ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant
Dennis Pettersson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbelägggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.