



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2021-01-19

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Klippan 42
Besöksadress: Drottninggatan 2g

Fastighetsdata

Hustyp: Radhus
Byggår: 1996
Ventilation: Mekanisk frånluft
Grund: Platta på mark
Byggnadsmaterial: Ej blåbetong

Årsmedelvärde

Radonhalt

70 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

| Mätvärde | Plan | Rum | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------|------------|------------|------------|
| 72 Bq/m ³ | 1 | VARDAGSRUM | 2002-10-14 | 2003-02-18 |
| 75 Bq/m ³ | 2 | SOVRUM | 2002-10-14 | 2003-02-18 |

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.