

Protokoll över radonmätning av inomhusluft

0u

Mätningen utförd i fastigheten:
Kölsta 3:22

Boende/fastighetsägare:
Bergendahl Hans

59780/8159907/14395

b

Kölsta, Odensvi
731 93 KÖPING

KÖPINGS KOMMUN
Björkbacka Siv
Box 143
731 23 KÖPING

Mätmetod

Spärfilm med filter enligt metodbeskrivning Statens
Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätdosorna exponerade under tiden 950129 - 950501 .

Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Källare

Typ av ventilation: Obekant

Blåbetong ingår: Obekant

Byggnadens byggnadsår: 1939

Ombyggnad år: 1982

Fastighetsdata lämnade av Hans Bergendahl,
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
44030-5	Sovrum	Sovrum	1 trappa upp	170 +- 20
44029-7	Allrum	Kök	Bottenplan	130 +- 20

Resultat

Årsmedelvärde

150

Bq/m³

(Becquerel per kubikmeter)

Onoggrannhet: ± 60 Bq/m³ Sedan 940101 anges radongashalt!

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen



Grafisk Ekonomi 08-659 11 88

Protokollet upprättat den

å:e maj 1995



Gammadata Mätteknik AB

- Allt inom RADON -

[Handwritten signature]