



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2020-05-20

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

## Mätplats

**Fastighetsbeteckning:** Nattsländan 9  
**Besöksadress:** Torpvägen 6a

## Fastighetsdata

**Hustyp:** Villa  
**Byggår:** 1953  
**Ventilation:** Självdrag  
**Grund:** Källare  
**Byggnadsmaterial:**

## Årsmedelvärde

**Radonhalt**

**100 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
74 Bq/m <sup>3</sup>	0	ANNAT	1991-10-30	1992-01-30
126 Bq/m <sup>3</sup>	1	SOVRU	1991-10-30	1992-01-30

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

## Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

**E-post:** miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

**Telefon:** 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

**Besöksadress:** Port-Anders gata 3, ingång T3.