

Radonmätning Källtorpsvägen 12

100%

Mätomgångar - Överblick

Nedan finns utförda mätningar för vald fastighet. Varje ruta innehåller en mätning samt detaljerad information om mätningen.

Fastighet: Källtorp 17

Adress: Källtorpsvägen 12

Hustyp: Småhus friliggande

Det har gjorts 1 mätning(ar) som ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Mätperiod: 1998-03-05 - 1998-05-09

Årsmedel: 89 Bq/m³



Våning	Rum
1	Annat rum
1	Annat rum